

學校資訊

市立公館國小
校本部校區

基本資料 災害潛勢

災害潛勢評估原則及評估作業規定 災害潛勢懶人包


地震 淹水 坡地 人為 輻射 海嘯

勢年度 潛勢結果 說明

113	無	校園位於核電廠圓周16公里防護準備區範圍外
112	無	位於核電廠圓周16公里防護準備區範圍外
111	無	位於核電廠圓周16公里防護準備區範圍外
110	無	位於核電廠圓周16公里防護準備區範圍外
109	無	位於核電廠圓周16公里防護準備區範圍外

113年度災害潛勢判釋圖資更新說明(另開)

災害判釋等級高、中、低之結果，為提供學校初步參考，但判釋等級低不代表不需要做災害防護，校方仍需保持警戒，並依各學校狀況進行面對災害風險之準備與調整。



市立公館國小
校本部校區

基本資料

災害潛勢

[災害潛勢評估原則](#) 及 [評估作業規定](#) [災害潛勢懶人包](#)

地震

淹水

坡地

人為

輻射


海嘯

地震評估潛勢等級

評估年度	潛勢結果	說明
113	低	教學大樓100≤s值或1≤CDR值；各類活動斷層兩側超過200公尺範圍；土壤液化中潛勢；校園位於活動斷層地質敏感區範圍外；過去2年內校園不曾發生地震災害事件。
教學大樓100≤s值或1≤CDR值，各類活動斷層兩側超過200公尺範圍；土壤液化中潛勢；校園位於活動斷層地質敏感區範圍外；過去2年內校園不曾發生地震災害事件。		

113年度災害潛勢判釋圖資更新說明(另開)

災害判釋等級高、中、低之結果，為提供學校初步參考，但判釋等級低不代表不需要做災害防護，校方仍需保持警戒，並依各學校狀況進行面對災害風險之準備與調整。



學校資訊

市立公館國小

校本部校區

基本資料

災害潛勢

災害潛勢評估原則

及評估作業規定

災害潛勢懶人包

地震

淹水

坡地

人為

輻射

海嘯

勢年度


潛勢結果

說明

13	無	校園位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
12	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
11	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
10	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
09	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外

113年度災害潛勢判釋圖資更新說明(另開)

災害判釋等級高、中、低之結果，為提供學校初步參考，但判釋等級低不代表不需要做災害防護，校方仍需保持警戒，並依各學校狀況進行面對災害風險之準備與調整。



學校資訊

市立公館國小

校本部校區

基本資料

災害潛勢

災害潛勢評估原則及評估作業規定

災害潛勢懶人包

地震

淹水

坡地

人為


輻射

海嘯

勢年度	潛勢結果	說明
113	無	校園位於土石流潛勢溪流流域外；校園位於土石流潛勢溪流影響範圍外；校園位於順向坡範圍外；校園位於山崩與地滑地質敏感區外；校園位於大規模崩塌潛勢區外；校園位於大規模崩塌潛勢區影響範圍外；過去10年內校園不曾發生坡地災害事件；校園位於山坡地範圍外

113年度災害潛勢判釋圖資更新說明(另開)

災害判釋等級高、中、低之結果，為提供學校初步參考，但判釋等級低不代表不需要做災害防護，校方仍需保持警戒，並依各學校狀況進行面對災害風險之準備與調整。



學校資訊

市立公館國小
校本部校區

基本資料

災害潛勢

災害潛勢評估原則及評估作業規定 災害潛勢懶人包

地震

淹水

坡地

人為

輻射

海嘯

潛勢年度

潛勢結果

說明

113

-

校園周圍無鄰近易致災設施或無人看守水域；校內無易致災設施

112

-

校園周圍無鄰近易致災設施或無人看守水域；校內無易致災設施

111

-

校園周邊500公尺範圍以下有製造業與瓦斯

110

-

校園周邊500公尺範圍以下有製造業與瓦斯

113年度災害潛勢判釋圖資更新說明(另開)

災害判釋等級高、中、低之結果，為提供學校初步參考，但判釋等級低不代表不需要做災害防護，校方仍需保持警戒，並依各學校狀況進行面對災害風險之準備與調整。

The map shows the area around Gongguan Elementary School (市立公館國小). Key features include:

- Map Layers (已開啟圖層):**
 - 交通要道(道路服務水準): 人為, 透明度: 0%
 - 平交道位置: 人為, 透明度: 0%; 鐵路平交道
 - 製造業與瓦斯: 人為, 透明度: 0%; 製造業與瓦斯
 - 加油站: 人為, 透明度: 0%; 加油站
- Map Labels:** 大安區, 信義區, 成功國宅, 科技大樓, 大安森林公園, 龍泉街, 泰順街, 溫州街, 辛亥路, 敦化南路, 六張犁, 安福街, 臥龍街, 陽明街, 麟光, 和安東路, 台北隧道, 萬隆, 萬隆街, 汀州路, 林森路, 永亨路, 成功路, 和義, 林森路, 永亨路, 成功路, 萬隆, 萬隆街, 汀州路, 林森路, 永亨路, 成功路.
- Map Scale:** 0 to 0.4km
- Map Coordinates:** TWD 97二度分帶(121中央經線)坐標: 302520, 2768253; WGS 84坐標: 121.5204, 25.0214
- Map Legend:** 電子地圖, 衛星影像, 通用版地圖, 福衛2號

目前的溫度

下午 01:47

學校資訊

市立公館國小
校本部校區

基本資料災害潛勢

災害潛勢評估原則及評估作業規定災害潛勢懶人包

地震淹水坡地人為輻射海嘯

勢年度 潛勢結果說明

113	低	累積雨量達500毫米，學校可能發生淹水深度未達0.3公尺；過去5年內校園不曾發生淹水災害事件
112	低	累積雨量達500毫米，學校可能發生淹水深度未達0.3公尺；過去5年內校園不曾發生淹水事件
111	低	累積雨量達500毫米，學校可能發生淹水深度未

113年度災害潛勢判釋圖資更新說明(另開)

災害判釋等級高、中、低之結果，為提供學校初步參考，但判釋等級低不代表不需要做災害防護，校方仍需保持警戒，並依各學校狀況進行面對災害風險之準備與調整。

