

用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

檢查日期：114 年 08 月 18 日

基本資料	台北市大安區基隆路四段 41 巷 68 弄 2 號						連絡人	蒲組長	
	場所名稱		公館國小		e-mail		電話	2735-1734#231	
	水號及總表號碼：_____								
水池 2 座，總計 60 噸；水塔 2 座，總計 30 噸									
給水資料	☐ 進排氣閥正確安裝 ☐ 持壓(閥)設備 ☐ 接水槽 ☐ 馬達直接抽水 ☐ 其他 _____								
水池設備檢查	位置樓層	棟別或地點： 東側 編號：_____ (編號以英文字母表示如：A.B.C……Z)							
		☒ 一樓地面 ☐ 地下 _____ 層 ☐ 其他 _____							
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP ☒ 磁磚							
	容量	容容量:L 5 W 3 H 2 (m) 30 噸							
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 堆放污物雜物 ☐ 積水 ☐ 設於地面(板)下(*請參照說明 1) ☐ 其他 _____ ☐ 污水管由內部或上方通過 ☐ 與外牆未隔離 ☐ 與污水池或化糞池相鄰							
	結構體	☒ 正常 ☐ 與消防水池併用 ☐ 龜裂滲水 ☐ 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 堆放機器雜物 ☐ 積水 ☐ 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他 _____							
	人孔狀況	☒ 正常 ☐ 未密閉 ☐ 未上鎖 ☐ 蓋破損 ☐ 無蓋 ☐ 孔緣未提高或破損 ☐ 孔蓋生鏽							
	溢排管	☒ 正常 ☐ 未設倒 U ☐ 未設防蟲網 ☐ 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☒ 正常 ☐ 未設倒 U ☐ 未設防蟲網 ☐ 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 沉水幫浦銹蝕 ☐ 鋼筋裸露生鏽 ☐ 爬梯或配件銹蝕								
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點： 5F 編號：_____ (編號以阿拉伯數字表示如：1.2.3……10)							
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP ☒ 磁磚							
	容量	容量:L 3 W 2.5 H 2 (m) 15 噸							
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 堆放污物雜物 ☐ 外部爬梯銹蝕 ☐ 其他 _____							
	結構體	☒ 正常 ☐ 與消防水塔或管線併用 ☐ 龜裂滲水 ☐ 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 堆放機器雜物 ☐ 積水 ☐ 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他 _____							
	人孔狀況	☒ 正常 ☐ 未密閉 ☐ 未上鎖 ☐ 蓋破損 ☐ 無蓋 ☐ 孔緣未提高或破損 ☐ 孔蓋生鏽							
	溢排管	☒ 正常 ☐ 未設倒 U ☐ 未設防蟲網 ☐ 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☒ 正常 ☐ 未設倒 U ☐ 未設防蟲網 ☐ 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 鋼筋裸露生鏽 ☐ 爬梯或配件銹蝕								
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH 值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	水質評估
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2 ~ 1.0mg/L	0.1mg/L	☒ 水質合格 ☐ 水質不合格 *請參照說明 彭建華
清洗前	水池	114.08.18		0.45	7.3	66	0.40	NA	
	水塔	114.08.18		0.44	7.3	66	0.39	NA	
清洗後	水池	114.08.18		0.34	7.2	60	0.51	NA	
	水塔	114.08.18		0.30	7.2	60	0.50	NA	
說明		水質檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「—」表示氨氮符合水質標準；「+」表示氨氮不符合水質標準。清洗後水質仍不符水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科 87335962。							
建議改善事項	☐ 設備完善 ☐ 設備待改善		用戶簽章			廠商簽章			教育訓練合格人員 羅君嘉

備註：每個水池及水塔都需檢查並作成紀錄。(第 1 頁；共 2 頁)。

悠境實業有限公司

電話：2930-5670 傳真：8663-6409

蓄(給)水池清洗施工照片

施工地點：公館國小 -東側 施工日期：114 年 8 月 18 日



1F 蓄水池-1 施工前



頂樓水塔-1 施工前



施工中



施工中



1F 蓄水池-1 施工後



頂樓水塔-1 施工後

用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

檢查日期：114 年 08 月 18 日

基本資料	台北市大安區基隆路四段 41 巷 68 弄 2 號						連絡人	蒲組長	
	場所名稱		公館國小		e-mail		電話	2735-1734#231	
	水號及總表號碼：_____								
給水資料	水池 2 座，總計 60 噸；水塔 2 座，總計 30 噸								
	☐ 進排氣閥正確安裝 ☐ 持壓(閥)設備 ☐ 接水槽 ☐ 馬達直接抽水 ☐ 其他 _____								
水池設備檢查	位置樓層	棟別或地點： 西側 編號：_____ (編號以英文字母表示如：A.B.C……Z)							
		☒ 一樓地面 ☐ 地下 _____ 層 ☐ 其他 _____							
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP ☒ 磁磚							
	容量	容量:L 5 W 3 H 2 (m) 30 噸							
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 堆放污物雜物 ☐ 積水 ☐ 設於地面(板)下(*請參照說明 1) ☐ 其他 _____ ☐ 污水管由內部或上方通過 ☐ 與外牆未隔離 ☐ 與污水池或化糞池相鄰							
	結構體	☒ 正常 ☐ 與消防水池併用 ☐ 龜裂滲水 ☐ 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 堆放機器雜物 ☐ 積水 ☐ 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他 _____							
	人孔狀況	☒ 正常 ☐ 未密閉 ☐ 未上鎖 ☐ 蓋破損 ☐ 無蓋 ☐ 孔緣未提高或破損 ☐ 孔蓋生鏽							
	溢排管	☒ 正常 ☐ 未設倒 U ☐ 未設防蟲網 ☐ 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☒ 正常 ☐ 未設倒 U ☐ 未設防蟲網 ☐ 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 沉水幫浦銹蝕 ☐ 鋼筋裸露生鏽 ☐ 爬梯或配件銹蝕								
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點： 5F 編號：_____ (編號以阿拉伯數字表示如：1.2.3……10)							
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP ☒ 磁磚							
	容量	容量:L 3 W 2.5 H 2 (m) 15 噸							
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 堆放污物雜物 ☐ 外部爬梯銹蝕 ☐ 其他 _____							
	結構體	☒ 正常 ☐ 與消防水塔或管線併用 ☐ 龜裂滲水 ☐ 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 堆放機器雜物 ☐ 積水 ☐ 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他 _____							
	人孔狀況	☒ 正常 ☐ 未密閉 ☐ 未上鎖 ☐ 蓋破損 ☐ 無蓋 ☐ 孔緣未提高或破損 ☐ 孔蓋生鏽							
	溢排管	☒ 正常 ☐ 未設倒 U ☐ 未設防蟲網 ☐ 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☒ 正常 ☐ 未設倒 U ☐ 未設防蟲網 ☐ 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 鋼筋裸露生鏽 ☐ 爬梯或配件銹蝕								
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH 值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	水質評估
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2 ~ 1.0mg/L	0.1mg/L	☒ 水質合格 ☐ 水質不合格 *請參照說明 彭建華
清洗前	水池	114.08.18		0.45	7.3	66	0.40	NA	
	水塔	114.08.18		0.43	7.3	66	0.39	NA	
清洗後	水池	114.08.18		0.34	7.2	60	0.51	NA	
	水塔	114.08.18		0.29	7.2	60	0.50	NA	
說明		水質檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「—」表示氨氮符合水質標準；「+」表示氨氮不符合水質標準。清洗後水質仍不符水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科 87335962。							
建議改善事項	☐ 設備完善 ☐ 設備待改善		用戶簽章			廠商簽章			教育訓練合格人員 羅君嘉

備註：每個水池及水塔都需檢查並作成紀錄。(第 2 頁；共 2 頁)。

悠境實業有限公司

電話：2930-5670 傳真：8663-6409

蓄(給)水池清洗施工照片

施工地點：公館國小 - 西側 施工日期：114 年 8 月 18 日



1F 蓄水池-2 施工前



頂樓水塔-2 施工前



施工中



施工中



1F 蓄水池-2 施工後



頂樓水塔-2 施工後